# MANUAL DE USUARIO EMPACADORA AL VACIO

**MARCA** 



**SERIES:** 

PACK 3 - PACK4 - PACK6

Photo

EMPACADORA AL VACIO MARCA BBG REF: PACK 3/PACK 4/PACK 4-2/PACK 5/PACK 6

## 1. Uso del producto

Esta máquina se aplica principalmente para sellar película de plástico. El sólido , líquido, polvo, pasta y otras propiedades de los objetos pueden ser empacados al vacío incluso insertar gas por esta máquina en modelos seleccionados (consulte su distribuidor) . Después de envasado al vacío , los productos se pueden prevenir la oxidación y el moho , los alimentos pueden mantenerse fresco y prolongar su vida útil , para algunos elementos , puede reducir efectivamente el tamaño del aspecto , fácil de transportar y de almacenamiento. Puede ser ampliamente utilizado en alimentos, medicinas, productos electrónicos , productos químicos y otro campo , uno de la mejor opción para las fábricas , los comercios, la industria de servicios y así sucesivamente.

#### 2. Características

Máquinas de vacío BBG series PACK son controlados por un circuito impreso de baja tensión, que es seguro , simple operación confiable y fácil mantenimiento. La cámara de vacío y el cuerpo está hecho de acero inoxidable de alta calidad, con un buen rendimiento de sellado y apariencia agradable. De sellado al vacío , procesos de impresión en una sola operación. Los trabajadores pueden establecer de vacío , temperatura de sellado , sellado de tiempo , el tiempo de enfriamiento para adaptarse a diferentes materiales de embalaje y los requisitos de empaquetado . Se dispone un dispositivo de impresión también , después del sellado , se puede imprimir la fecha de caducidad , fecha de fabricación , número de serie y otro texto en la línea de sellado.

# 3. La estructura principal y principio de funcionamiento

## 3.1 La estructura principal

Cuerpo, la cámara de vacío superior e inferior, tapa superior , los sistemas de control eléctricos , sistemas de calefacción , bombas de vacío, panel.

## 3.2 Modo de trabajo

Cuando la cámara está encendida , presione hacia abajo la tapa superior , se tocó el swich de final de carrera, entonces la válvula de solenoide y arranque la bomba de vacío para trabajar. Cuando el vacío alcanza un valor predeterminado , la bomba de vacío para dejar de trabajar, la cámara de vacío y la bolsa de aire se encuentran en el estado de presión negativa. Ahora se abrirá la válvula de aire , el aire entra en el bolsa, la bolsa se hincha y adjunte la calefacción dispositivo a la goma de silicona , mientras

#### DIRECTORIO

- 1. Uso del producto
- 2. Características
- 3 . La estructura principal y principio de funcionamiento
- 3.1 La estructura principal
- 3.2 Trabajo Principio
- 4. Principales modelos y parámetros técnicos
- 5. el uso del Método
- 5.1 Panel de control
- 5.2 prepararme para el trabajo
- 5.3 Método de funcionamiento
- 6. Fallas comunes y el método de exclusión
- 7. Mantenimiento y precauciones
- 7.1 Mantenimiento
- 7.2 Consideraciones

tanto, el alambre de la calefacción se está calentando para completar el sellado. Abre la válvula de nuevo, la cubierta superior se abre automáticamente para completar el trabajo .

# 4 . Principales modelos y parámetros técnicos

Modelo	Tensión	m3 capacidad de la bomba
PACK 3	110V/60Hz	10m3
PACK 4	110V/60Hz	20m3
PACK 6	220V/60Hz	40m3 (2x20m3)

### 5. El uso del Método

- 5.1. listo para trabajar
- 5.1.1. EL equipo se debe colocar en posición horizontal, la habitación debe estar bien ventilada, el gas no corrosivo y pocos de polvo.
- 5.2.2. Conecte a la fuente de alimentación , y asegúrese de que la fuente de alimentación se adapte a configuración de la máquina. La tensión de la máquina debe estar conectada a tierra de manera fiable , para garantizar la seguridad.
- 5.2.3. Antes de trabajar la maquina, el nivel de aceite de la bomba de vacío debe ser de 3/4 de vista de la ventana (válvula o testigo). Si el nivel de aceite a menos de 1/2 punto de vista de la ventana, usted debe llenar el vacío de aceite de hasta 3/4. Nivel de aceite demasiado alta o demasiado baja afectará el funcionamiento de la bomba y el tiempo de vida.
- 5.2.4. El cliente debe establecer el tiempo de calentamiento y temperatura de acuerdo con el espesor del material . Si no está seguro acerca de la tiempo y de la temperatura , por favor, pruebe de baja a alta paso a paso , de lo contrario se quemarán el elemento calefactor y el paño de teflón.
- 5.3. Método de operación

- 5.3.1. Encienda en el poder, los programas digitales de panel "----" , la máquina está en espera.
- 5.3.2. Presione " $\vee$ " o"  $\wedge$ " ajustar el tiempo de vacío , rango de 0-9 , cada paso es de 3 segundos , por ejemplo "1" significa 3 segundos , "2" significa 6 segundos .
- 5.3.3. Presione " $\vee$ " o"  $\wedge$ " ajustar el tiempo de sellado , van desde 0-9, cada paso es de 0,3 segundos, por ejemplo "1" significa 0,3 segundos , "2" significa 0,6 segundos .
- 5.3.4. Todos de los datos anteriores , una vez establecido , el equipo guardará automáticamente .

# 6. Fallas y método de resolverlas

Falle	Causa	Posible Solucion
No hace vacio	El contactor esta dañado     El cable no esta     conectado     El final de Carrera esta     dañado o no hace contacto.	①Cambie el contactor ② revise las lineas de corriente ③ Cambie o ajuste el limite del
El vacio no es suficiente	①La bomba de vacio esta trabajando en reversa ②A veces se pierde la coneccion ③ Fugas de aire en la bolsa de aire o cámara de vacío ④ El empaque de sellado dañado ⑤el tiempo de vacion no es suficiente	①Revisar lineas de coneccion. ② Revisar y cambiar ③ Revisar y cambiar ④ Cambiar el empaque de sellado ⑤ Ajuste el tiempo
La tapa superior no abre automaticamnte	La valvula esta dañada	Cambiar
No sella	No tiene temperatura     Ajuste de la temperatura esta demasiado baja     Transformador está dañado     Elemento está dañado     Contactor dañado     Relé está dañado     Mala conexión	1 Re-configurar 2 Re-configurar 3 Revisar y cambiar 4 Revisar y cambiar 5 Revisar y cambiar 6 Revisar y cambiar 7 Revisar y cambiar
Mal sellado	① Fuga de aire en la bolsa o la válvula de cierre deteriorada ② Sellado temperatura y el tiempo no está bien adaptado ③ Polvo en la barra de sellado ④ Barra soldadora está bloqueado	①Revise o cambie la bolsa ②Adjustar ③Limpiar ④Limpiar ⑤cambiar el teflon ⑥Cambiar el element de calor

	⑤ Tela de teflón se daño ⑥ Elemento de calor se daño	
Humo en la soldadura	① suciedad grasienta en la barra de sellado ② temperatura y tiempo de sellado durante demasiado	① Limpiar ②Adjuste el tiempo y temperatura
Problema de Programacion	① Tarjeta principal dañada ② Tarjeta principal sin coneccion	Revisar y cambiar     Revisar y conectar nuevamente

## 7. Mantenimiento y Precauciones

#### 7.1. Mantenimiento

- 7.1.1. Regularmente comprobar el nivel de aceite de la bomba de vacío , si es menos de 1/2, debe volver a llenar el vacío de aceite ( el uso general de aceite de la bomba de vacío en el cumplimiento de SH0528 92 normas . Temperatura del aceite de la bomba de vacío usando ISO- VG100 grado de viscosidad a 10  $^{\circ}$ C -40  $^{\circ}$ C, la bomba de vacío de temperatura de aceite con la norma ISO- VG32 grado de viscosidad a 0  $^{\circ}$ C -10  $^{\circ}$ C.
- 7.1.2. Esto se sugiere que el primer cambio de aceite debe ser a las 150 horas de uso, después de cada 500 horas de trabajo por favor cambian el aceite. El filtro de aceite debe ser reemplazado también .
- 7.1.3. Comprobar regularmente el tornillo de la máquina , si está flojo , inmediatamente fijación . Compruebe el eje de rotación, las actividades de primavera cámara de vacío partes es flexible , si hay algún bloque, por favor, añadir aceite lubricante.
- 7.1.4. Compruebe el elemento calefactor y el paño de teflón de vez en cuando , cambiar las nuevas piezas a la vez cuando usted encuentra cualquier problema .

#### 7.2.precautions

7.2.1. Debe estar conectado el polo a tierra antes de usar la máquina, ya que esto puede dar lugar a lesiones personales.

- 7.2.2. Lea completamente este manual y las instrucciones antes de trabajar .
- 7.2.3. Cuando la máquina acaba de completar el trabajo , las piezas que forman parte de sellado está prohibido tocar o puede hacerte daño.
- 7.2.4. Cuando la máquina está lista para trabajar , no deben haber manos u otros objetos colocados en la barra de sellado , de lo contrario se pueden dañar o afectar el trabajo de la máquina y daños personales.
- 7.2.5. Cuando la máquina se encuentra en condiciones de instalación y mantenimiento, desconecte la fuente de alimentación principal para proteger la seguridad personal
- 7.2.6. Si la máquina no se utiliza desde hace mucho tiempo, usted debe cortar la fuente de alimentación principal y el sacar el aceite, limpiar la bomba, vuelva a llenar con aceite nuevo y mantenga en un lugar seco.